

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: ALEXIS ARCENIO BARRIL ESPARZA		
PERIODO QUE INFORMA:	15/04/2024 al 14/06/2024		
RUT	:		
N° DE BOLETA	: N° 253	MONTO BRUTO : \$2.722.778	
ITEM	: 215.21.03.001	CENTRO DE COSTO: 01.05.01.01	
CARGO	: Ingeniero Eléctrico mención Potencia con certificación de Instalador Eléctricos		
TAREAS A REALIZAR:	<p>Primera entrega correspondiente al 70% según contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empalme eléctrico Sede Social Andrés Bello, Comuna de Recoleta <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación de Tablero General Monofásico Exterior Intemperie con techo un 1 2. Enchufes Hidrobox . un 2 3. Instalación de alimentador container m 20 4. Instalación de Ducto SCH40 32mmØ m 10 5. Instalación de Rotura de radier. m2 3.2 6. Reposición de radier. m2 3.2 7. Instalación Zanja eléctrica. m8 8. Ejecución Sistema de Puesta a tierra ejecución y medición. (Se considera solo barras copperweld). un 1 9. Limpieza y Retiro escombros. gl 1 10. Ejecución de atraveso Vereda (sin Rotura de Vereda) gl 1 11. Instalación de Poste de Recepción Empalme. un 1 12. Instalación de Acometida Subterránea. un 1 		

Actividades del mes

N°	Descripción	Medio verificador
1	Informe ejecución de obras Proyecto Empalme eléctrico Sede Social Andrés Bello – Comuna de Recoleta REV 1	INFORME
2	Mail envío de Informe	MAIL
3	Mail observaciones SECPLA	MAIL
4	Mail entrega instalación eléctrica Empalme	MAIL
5	Instalación de Tablero General Monofásico Exterior Intemperie con techo un 1	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
6	Enchufes Hidrobox . un 2	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
7	Instalación de alimentador container m 20	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
8	Instalación de Ducto SCH40 32mmØ m 10	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
9	Instalación de Rotura de radier. m2 3.2	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
10	Reposición de radier. m2 3.2	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
11	Instalación Zanja eléctrica. m8	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
12	Ejecución Sistema de Puesta a tierra ejecución y medición. (Se considera solo barras copperweld). un 1	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
13	Limpieza y Retiro escombros. gl 1	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
14	Ejecución de atraveso Vereda (sin Rotura de Vereda) gl 1	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
15	Instalación de Poste de Recepción Empalme. un 1	EN INFORME ADJUNTO/FOTO
16	Instalación de Acometida Subterránea. un 1	EN INFORME ADJUNTO/FOTO

Firmar funcionario

Firma jefe directo

Jefe departamento



Firma Director