



INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: Axel Jean Hernández Rivera ✓																						
PERIODO QUE INFORMA:	Febrero 2024 ✓																						
N° DE BOLETA	: 18 ✓	MONTO BRUTO : \$1.058.479 ✓																					
PROGRAMA	: Programa comunitario de mejoramiento, construcción y rehabilitación de viviendas sociales, equipamientos vecinales e infraestructura pública para el desarrollo comunitario.																						
ITEM	: 215.21.04.004.001 ✓	CENTRO DE COSTO: 04.07.52.01 ✓																					
CARGO	: Ingeniero constructor ✓																						
FUNCIONES:	Apoyar la formulación de proyectos, seguimiento del proceso constructivo y control de las iniciativas que impulse el Programa Social. ✓																						
Actividades del mes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Medio verificador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supervisión en la instalación de yeso cartón, lana mineral enlucido de pasta, pintura, entramado de cielo en la municipalidad, para la habilitación del punto de lectura. ✓</td> <td>Registro fotográfico ✓</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Supervisión en la instalación de artefactos sanitarios HOGAR DE CRISTO, con la finalidad de habilitar espacios para la atención de publico ✓</td> <td>Registro fotográfico ✓</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervisión en el retiro cubierta CESFAM QUINTA BELLA, se realizó con la finalidad de dar comienzos a la obra de demolición del proyecto. ✓</td> <td>Registro fotográfico ✓</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Presupuesto remodelación PMI CESFAM DE RECOLETA ✓</td> <td>Registro excel ✓</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Supervisión en la remodelación PMI CESFAM DE RECOLETA, box de atención , pintura cambio de puertas, instalaciones eléctricas, guardapolvos ✓</td> <td>Registro fotográfico ✓</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Supervisión en las instalaciones eléctricas, SAR DR. JUAN CARLOS CONCHA, cambio de iluminarias dañadas, además de agregar nuevos puntos de luz para la atención al público destinados en los box. ✓</td> <td>Registro fotográfico ✓</td> </tr> </tbody> </table>		N°	Descripción	Medio verificador	1	Supervisión en la instalación de yeso cartón, lana mineral enlucido de pasta, pintura, entramado de cielo en la municipalidad, para la habilitación del punto de lectura. ✓	Registro fotográfico ✓	3	Supervisión en la instalación de artefactos sanitarios HOGAR DE CRISTO, con la finalidad de habilitar espacios para la atención de publico ✓	Registro fotográfico ✓	4	Supervisión en el retiro cubierta CESFAM QUINTA BELLA, se realizó con la finalidad de dar comienzos a la obra de demolición del proyecto. ✓	Registro fotográfico ✓	5	Presupuesto remodelación PMI CESFAM DE RECOLETA ✓	Registro excel ✓	6	Supervisión en la remodelación PMI CESFAM DE RECOLETA, box de atención , pintura cambio de puertas, instalaciones eléctricas, guardapolvos ✓	Registro fotográfico ✓	7	Supervisión en las instalaciones eléctricas, SAR DR. JUAN CARLOS CONCHA, cambio de iluminarias dañadas, además de agregar nuevos puntos de luz para la atención al público destinados en los box. ✓	Registro fotográfico ✓
N°	Descripción	Medio verificador																					
1	Supervisión en la instalación de yeso cartón, lana mineral enlucido de pasta, pintura, entramado de cielo en la municipalidad, para la habilitación del punto de lectura. ✓	Registro fotográfico ✓																					
3	Supervisión en la instalación de artefactos sanitarios HOGAR DE CRISTO, con la finalidad de habilitar espacios para la atención de publico ✓	Registro fotográfico ✓																					
4	Supervisión en el retiro cubierta CESFAM QUINTA BELLA, se realizó con la finalidad de dar comienzos a la obra de demolición del proyecto. ✓	Registro fotográfico ✓																					
5	Presupuesto remodelación PMI CESFAM DE RECOLETA ✓	Registro excel ✓																					
6	Supervisión en la remodelación PMI CESFAM DE RECOLETA, box de atención , pintura cambio de puertas, instalaciones eléctricas, guardapolvos ✓	Registro fotográfico ✓																					
7	Supervisión en las instalaciones eléctricas, SAR DR. JUAN CARLOS CONCHA, cambio de iluminarias dañadas, además de agregar nuevos puntos de luz para la atención al público destinados en los box. ✓	Registro fotográfico ✓																					

axj
Firmar funcionario


[Signature]
Firma Director


2167962

