

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: Diego Ariel Cornejo Ibarra																			
PERIODO QUE INFORMA:	Febrero de 2024																			
N° DE BOLETA	: 7	MONTO BRUTO : \$1.813.205																		
PROGRAMA	: Programa comunitario de mejoramiento, construcción y rehabilitación de viviendas sociales, equipamientos vecinales e infraestructura pública para el desarrollo comunitario.																			
ITEM	: 215.21.04.004.001	CENTRO DE COSTO: 04.07.52.01																		
CARGO	: Ingeniero constructor																			
FUNCIONES:	Apoyar la formulación de proyectos, seguimiento del proceso constructivo y control de las iniciativas que impulse el Programa Social.																			
Actividades del mes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Medio verificador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supervisión desmontaje interior en dependencias del ex UAPO de Villa San Cristóbal</td> <td>Fotografías</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Diseño y supervisión de construcción de refuerzo de bodega para obra Villa San Cristóbal</td> <td>Fotografías</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Coordinación de retiro de escombros de demolición</td> <td>Fotografías</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dar inicio a obra (cierre perimetral, trazado e instalación de paramentos verticales)</td> <td>Fotografías</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		N°	Descripción	Medio verificador	1	Supervisión desmontaje interior en dependencias del ex UAPO de Villa San Cristóbal	Fotografías	2	Diseño y supervisión de construcción de refuerzo de bodega para obra Villa San Cristóbal	Fotografías	3	Coordinación de retiro de escombros de demolición	Fotografías	4	Dar inicio a obra (cierre perimetral, trazado e instalación de paramentos verticales)	Fotografías	5		
N°	Descripción	Medio verificador																		
1	Supervisión desmontaje interior en dependencias del ex UAPO de Villa San Cristóbal	Fotografías																		
2	Diseño y supervisión de construcción de refuerzo de bodega para obra Villa San Cristóbal	Fotografías																		
3	Coordinación de retiro de escombros de demolición	Fotografías																		
4	Dar inicio a obra (cierre perimetral, trazado e instalación de paramentos verticales)	Fotografías																		
5																				

Firma funcionario

Firma Director

VERIFICADORES

1)

ID: 2166108