

# INFORME DE SUPERVISIÓN DE TRABAJO EN OBRA

N° 43/2024

**Nombre del trabajador:** Pablo Abraham Carrasco Herrera

**Periodo que se supervisa (mes):** MAYO 2024

**Programa:** Programa comunitario DOM

**Cargo:** Maestro Carpintero

**Monto bruto:** \$ 500.254

Mediante el siguiente informe certifico que el trabajador **Pablo Abraham Carrasco Herrera** cumplió sus funciones durante el mes de mayo desde el lunes 13 de dicho mes siendo su labor "**Maestro Carpintero**".

## ❖ Descripción de Funciones:

- Apoyo en la instalación de perfiles galvanizados para estructuración de tabiquería perimetral exterior e interior y su fijación.
- Apoyo en la instalación de cerchas de cubierta en Cesfam Patricio Hevia.
- Apoyo en la instalación de plancha Zinc prepintada
- Apoyo en la fabricación e instalación de aleros de cubierta.
- Corte y medición de perfiles galvanizados.

Informo lo anterior, a modo de complemento al "**informe de gestión de contrato a honorarios**" del suscrito trabajador remitido y observado por la dirección de control, a través del Memorandum 238/2024 de fecha 26 de septiembre, adjuntando nuevos verificadores que permitan respaldar el desempeño efectivo de las actividades del trabajado, durante los 15 días correspondientes del mes de mayo

## Adjunto:

- Actas de charlas de prevención
- Anexo fotográfico
- Anexo control de asistencia

*Samir Angelo Alcantar Valderrama*  
Inspector Técnico de Obra (ITO)  
Ingeniero Constructor

